

クランプカッターハンドタイプ NHC-250 圧着方法





専用アルミスリーブハンドタイプは下記の商品をお買い求めください



圧着方法手順①～②

①ワイヤをカットします。




【部分説明】
① 1.0mm 用
② 1.5mm 用
③ 2.0mm 用
④ 仮止め用

②ワイヤを適合した専用アルミスリーブに通します。端がロープ径以上出ている事を確認してください。





【圧着前】





圧着方法手順③～⑤

③クランプカッター先端でスリーブの平らな面の中心部を端から端まで仮止めする。

※ハンドタイプの場合は2カ所仮止めをしてください。



④仮止めは少し窪みが出る程度に押える。力を入れすぎるとスリーブが破損します。



【仮止前】




【仮止後】





【圧着後】

⑤圧着個所は **A** → **B** の順に仮止、圧着をしてください。





圧着方法手順⑥

⑥スリーブを縦にし A 部を圧着する。クランプカッターの先端が密着するまで強く握って下さい。



圧着箇所は **A** → **B** の順に圧着する。



圧着完成